

Ректор

Утверждаю:

В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

Крыльца кулинарной школы в УК №1 по адресу пр.К.Маркса, 26.

« 27 » марта 2023 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В провели визуальный осмотр крыльца кулинарной школы в УК№1 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

Крыльце кулинарной школы в УК №1 используется для входа сотрудниками, студентами и гостями СибУПК. Крыльце пристроено к зданию в 2011 г.

В результате осмотра выявлено следующее.

Крыльце выполнено из металлических конструкций. Металлические конструкции козырька заходят в помещение блинной под потолком, не утеплены. В связи с этим теплый воздух из помещения попадает под обшивку козырька, при охлаждении образуется конденсат. В зимний период происходит обледенение конструкций. В помещении блинной очень холодно.

Ступени и площадка покрыты тротуарной плиткой. Отмостка здания возле крыльца отсутствует (после ремонта тротуаров по пр. К Маркса).


Козырек, цоколь и колонны обшиты металлическими кассетами. Кровля козырька выполнена из наплавляемых рулонных материалов.


Светильники, установленные в нижней части козырька, устаревшие, требуют замены.

Необходимо выполнить:


- демонтаж обшивки козырька, колонн и цоколя.
- демонтаж потолков Армстронг в блинной.
- утепление металлических конструкций и потолка.
- обшивку козырька, колонн и цоколя.
- устройство потолков Армстронг в блинной.
- замену светильников.
- ремонт кровли из наплавляемых материалов.
- ремонт отмостки.

Подписи:



Ю.А. Коган


Н.А. Цветкова


Ж.Н. Чернобай


В.М. Кузьменко


О.В. Миклухина


Т.В. Мурзина